

**Инструкция
по подключению модуля
защиты от
перенапряжения.**

(в картинках)


Модуль защищает купюроприёмник от опасного повышения напряжения.
Напряжение на выходе этого модуля не поднимается выше 12.3в, что исключает выход из строя купюроприёмника.



Модуль защиты от перенапряжения.




Установить внутри платёжного бокса.



Кабель купюроприёмника



Зачистить от от внешней оболочки на участке 50мм.



Перекусить красный и оранжевый проводники, и разделить их концы в монтажные наконечники. Белый наконечник насажен на провод, идущий в сторону купюроприёмника.



Подключить провода к клеммам модуля защиты.
Монтаж закончен.